

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇所No.	1	合同点検	
住所・箇所	飯梨町	路線名	広瀬荒島線	道路管理者	島根県
<u>位置図</u>		<u>状況写真</u>			
					
					
<u>通学路の状況・危険内容等</u>					No.
交流センター前の信号。信号待ちの児童が、車道からなるべく離れるように、押しボタンを歩道側に向けてもらいたい。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を調査して検討する。	警察	飯梨小生徒に交通指導を現場で行う。		

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇所No.	2	合同点検	
住所・箇所	植田町	路線名	さぎの湯荒島線	道路管理者	安来市

位置図	状況写真
 <p>櫻苑から古川方面に向けての旧道</p>	 <p>傾斜があることが分かりにくい。法面の色を変えるか、道路の際に線を引いてはどうか。</p>

通学路の状況・危険内容等	No.
水路の法面が道路と同じ色のアスファルトで覆われているため、傾斜がついていることがわかりにくい。	2
低学年の通学や暗くなつてからの自転車での通行、積雪時など、落下の危険がある。	
深さが深く、流れが急なところがあり、落下したら危険である。	

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
2	現地を確認して検討する。	安来市	路肩注意ポール設置済。

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇 所 No.	3	合同点検	
住所・箇所	岩舟	路 線 名	中島津田平線	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
					
通学路の状況・危険内容等					No.
溝に溝蓋がない。ところどころあるにはあるが、さびているところもあり危険。					3
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
3	現地を確認して検討する。	安来市	進入路として設置されている。蓋の設置は困難である。		

通学路対策箇所図


学校名	飯梨小	箇所No.	4	合同点検	
住所・箇所	岩舟	路線名	中島津田平線	道路管理者	安来市



通学路の状況・危険内容等		No.
横断歩道のない道路を横断するところ。カーブミラーはあるが、まがりが急で見えにくい。		4

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
4	現地を確認して検討する。	安来市	現状カーブミラー設置済みでありこれ以上の対応は困難である。児童への安全指導の徹底をお願いしたい。

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇所No.	5	合同点検	
住所・箇所	岩舟	路線名	中島津田平線	道路管理者	安来市
<u>位置図</u>		<u>状況写真</u>			
					
通学路の状況・危険内容等					No.
大雨の際に増水して水かさがかなり上がることがある。ガードレールがついていないところもあり危険。					5
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
5	現地を確認して検討する。	安来市	ガードレールの隙間をロープ等で対策予定。		

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇所No.	6	合同点検	◆
住所・箇所	飯梨町	路線名	さぎの湯荒島線	道路管理者	安来市
<u>位置図</u>			<u>状況写真</u>		
			 <p>この向きに、横断するとき、右からの車が見えにくい。</p>		
通学路の状況・危険内容等			No.		
道路を横断する際に、路上まで出ないと確認ができない。			6		
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
6	現地を確認して検討する。	警察	現在の停止線より後ろに下げた位置で別途上申予定。来年度以降。		

通学路対策箇所図

学校名	飯梨小	箇所No.	7	合同点検			
住所・箇所	古川町さぎの湯温泉周辺	路線名	板橋線	道路管理者	安来市		
<u>位置図</u>			<u>状況写真</u>				
							
通学路の状況・危険内容等				No.			
経年の摩耗により横断歩道の白線がかなり消えている。				7			
観光地のため県外車の往来が多く、横断に危険を伴う。							
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)				
7	現地を調査して検討する。	警察	補修済み。				