

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 赤江小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	今津下坂田線	さに一たうん付近	通学路には片側のみ歩道が設置されているため、住宅団地（さに一たうん）児童生徒は、道路を横断する必要がある。しかし、横断歩道の待機場所にいる児童生徒は、住宅の壁で見えにくく、カーブミラーも他の道路標識と重なって見えにくいなどから、付近を走行する自動車が、減速せずに通過することが頻繁にあり危険である。	ダイヤモンドは塗り直しを検討する。道路標識は現地を確認して検討する。	警	ダイヤ、横断歩道の一部、停止線は今年度補修上申。カーブミラーにかかる標識は別途柱の長さを変える工事を来年度予定。		
2	市道	中島住吉線	安来市赤江町1099番地の向かい	家屋の壁や屋根が固定（修復）されていないため、地震や強風の際に道路側に剥がれ落ちたり、飛んでいったりすることが予想され危険である。	建築住宅課等へ確認をする。	教	所有者と地域の方々で対応を進めている。		
3	市道	才下7号線、才下9号線	学校前付近の交差点（交流センター前、プール横）	プールの壁や校庭のフェンス、倉庫で交差点に進入する車が確認しにくくなっている。プール横の交差点には停止線を、交流センター前の交差点にはカーブミラーの設置をお願いしたい。	現地を確認して検討する。	市	学校敷地からの出入りなので道路管理者では対応できない。		
4	県道	県道安来木次線	切川保育所付近交差点	切川方面の児童が利用する横断歩道であるが、消えかかっている。塗り直しをお願いしたい。	現地を確認して検討する。	警	今年度上申。来年度以降実施予定。		
5	県道	県道安来木次線	社日橋前横断歩道	登下校で多くの児童が横断する場所であるが、横断歩道が消えかかっている。塗り直しをお願いしたい。	現地を確認して検討する。	警	今年度上申。来年度以降実施予定。		
6	市道	越前中島線	中島町内	進行方向に対して左側はカーブミラーで確認できるが右側は塀があり見通しが悪く確認が困難。	現地を確認して検討する。	市	R5年度カーブミラー設置予定。		