



通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	赤江郵便局付近の交差点 (安来市赤江町宮中川)	路線名	安来荒島線		道路管理者 安来市
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					No.
<ul style="list-style-type: none"> ・児童や三中生徒が登下校路として使っている交差点。見通しが悪いため、車からは、横断する 					1
児童や生徒が確認しづらい。					
<ul style="list-style-type: none"> ・安来荒島線は、交通量が多く、横断歩道付近での通過速度も速い。 					
横断者がいることをへの注意喚起のための措置をしていただきたい。道路標示も薄くなっている。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認して上申を検討する。	安来警察署	上申済み、来年度補修予定。		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	旧岸本商店の交差点 (安来市赤江町豊島)	路線名	赤江論田線	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
		 <p>① 道路表示が薄くなっている</p> <p>② 交差点では、左方向(※)の確認用のカーブミラーを設置してほしい (右(※)方向の確認はできる) ※国道9号線を南方向に走行した場合</p>			
通学路の状況・危険内容等					No.
・児童が登下校路として使っている交差点だが見通しが悪い。「徐行」「スクールゾーン」などの道路の表示が薄くなってきている。また、カーブミラーがないため、確認が難しい。					2
・令和3年度に、交差点の東西方向の改善整備をお願いした箇所である。					
今回は南北方向の改善をお願いしたい。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現地を確認をして検討する。	安来市	・「徐行」「スクールゾーン」路面標示 →来年度以降対応予定。 ・カーブミラーについて →今年度施工予定。		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	3	合同点検	
住所・箇所	中島建設第2駐車場付近の交差点 (安来市赤江町才下)	路線名	才下7号線	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
		<p>横断歩道がない (南から撮影)</p>			
通学路の状況・危険内容等					No.
・多くの児童が登下校路として使っている交差点だが、変形五叉路で見通しも歩く、横断歩道もない。					3
看板の設置など注意喚起をしていただきたい。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
3	スペース、横断者数から対応不可。交差点部分のカラー化などで注意喚起を検討。	安来市	横断歩道カラー舗装不可 →設置箇所は限られていますが、ポストコーン設置など対策検討。		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	4	合同点検	
住所・箇所	(安来市今津町)	路線名	安来荒島線	道路管理者	安来市
位置図					
通学路の状況・危険内容等					No.
・大変多くの児童が利用する交差点である。交通量が多く、横断者がいることをへの注意喚起のための措置をしていただきたい。道路標示も薄くなっている。					4
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
4	上申予定。	安来警察署	上申済み、来年度補修予定。		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	5	合同点検	
住所・箇所	飯梨橋東詰め	路線名	安来荒島線	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
					
					
		<p>① 欄干で小学生は車を確認できない。車からも小学生が見えにくい。</p> <p>② 走行する車から横断歩道の標識が見えない</p> <p>③ 道路に注意喚起する表示があると良い</p>			
通学路の状況・危険内容等					No.
・大変多くの児童が登下校路と使っている横断箇所である。欄干のため児童からは走行する車を					5
確認できない。また、車からも児童が確認しづらい。欄干の形状を変更していただきたい。 ①					
・横断者がいることへの注意喚起のための道路標示などの標示をしていただきたい。「横断歩道あり」の					②
標識が設置されているが、運転手からは確認しづらい角度に設置されており、効果的でない。 ③					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
5	現地を確認をして検討する。	安来市	欄干の形状を部分的に変更(横格子等)し視認性向上。(施工済み)		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	6	合同点検	
住所・箇所	安来西部球場付近の三叉路 (安来市町)	路線名	宮中川町内線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等		No.
--------------	--	-----

・自転車も走行する道路である。道幅は広くなく、溝への転落を防止する改善策を要望する。	6

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
6	現地を確認をして検討する。	安来市	現地の側溝について、蓋がかりがなく蓋の設置は困難である。

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	7	合同点検	
住所・箇所	中津橋から上坂田方向への土手	路線名	上坂田線	道路管理者	安来市
<p><u>位置図</u></p> 		<p><u>状況写真</u></p> 			
通学路の状況・危険内容等					No.
・道幅が狭く、車やバイクが来た時に避けにくい。定期的に除草をしていただきたい。					7
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
7	対応困難。	安来市	対応困難。		

通学路対策箇所図

学校名	赤江小	箇所 No.	8	合同点検	
住所・箇所	安来市赤江町中島	路線名	赤江農道	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

・住吉方向から中島方向へ横断する箇所。草が伸びると児童が隠れてしまう。除草をお願いしたい。

8

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
8	対応困難。	安来市	対応困難。