

通学路対策箇所図

学校名	比田小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	広瀬町西比田周辺	路線名	西比田線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等				No.
歩道と車道の間にある縁石が割れている。児童の登校路に複数箇所見られ大変危険な状態である。				1
補修と割れた縁石の撤去を強く要望する。				
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)	
1	補修対応予定。	安来市	対応済み。	