

## 通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 母里小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	戈ヶ峠線	伯太町東母里	やすぎ市民防災マップにおいて過去に冠水した箇所となっており、大雨の際には水があふれやすい状況。上の蛇喰川の水が集中しやすい地点。用水路まで1.3mほどの斜面になっており、登校時（右側通行）には歩道部分がかなり狭い。夏場、草が伸びると児童は車道を歩くようになっている。冬季の積雪の際も危険である。整備済みの区間から工事が進むことが望ましい。	市の道路改修により順次対応をしている。	市	市道改良計画の中で対応予定。		