

通学路対策箇所図

学校名	母里小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市 伯太町東母里	路線名	戈ヶ峠線	道路管理者	安来市
<p>位置図</p>  <p>google map より</p>		<p>状況写真</p> 			
通学路の状況・危険内容等					No.
<p>やすぎ市民防災マップにおいて過去に冠水した箇所となっており、大雨の際には水があふれやすい状況。</p>					1
<p>上の蛇喰川の水が集中しやすい地点。用水路まで1.3mほどの斜面になっており、登校時(右側通行)には歩道部分がかなり狭い。夏場、草が伸びると児童は車道を歩くようになっている。冬季の積雪の際も危険である。整備済みの区間から工事が進むことが望ましい。</p>					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	市の道路改修により順次対応をしている。	安来市	市道改良計画の中で対応予定。		