

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 井尻小学校

| No. | 道路種別 | 路線名 | 住所・箇所名 | 通学路の状況・危険内容 | 協議・対策内容 | | 対応状況（対策時期） | 合同点検 | 備考 |
|-----|------|---------|--------|--|----------------------------|-----|----------------------------------|------|----|
| | | | | | | 実施者 | | | |
| 1 | 県道 | 安来伯太日南線 | 安来市伯太町 | 山の土や草が積もっていて歩道が狭いうえに、縁石やガードレールがないところがある。雨天時に傘をさしているとき、車が近くて危険を感じる。ガードレール等を設置するなどの対策を実施してほしい。 | 縁石の設置を検討する。土砂を取り幅の確保を検討する。 | 県 | 土砂撤去については実施済み 縁石設置をR5年度に実施予定。 | | |