

# 通学路対策箇所図

学校名	井尻小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町	路線名	安来伯太日南線	道路管理者	島根県
位置図		状況写真			
通学路の状況・危険内容等					No.
山の土や草が積もっていて歩道が狭いうえに、縁石やガードレールがないところがある。雨天時に傘をさしているとき、車が近くて危険を感じる。ガードレール等を設置するなどの対策を実施してほしい。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	縁石の設置を検討する。土砂を取り幅の確保を検討する。	島根県	土砂撤去については実施済み 縁石設置をR5年度に実施予定。		