

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 赤屋小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	県道104号西伯伯太線	安来市伯太町赤屋	横断歩道での見通しが悪い。（カーブミラーの劣化により映りが悪い）	現地を確認して検討する。	県・市	現地確認したが特に問題は見受けられなかった。		
2	県道	県道9号線安来伯太日南線	安来市伯太町赤屋	横断歩道がない。	地元との協議で代替案での対応を検討している。	警	近くに横断歩道設置済み。		
3	県道	県道104号西伯伯太線	安来市伯太町赤屋	カーブで見通しが悪い。（カーブミラーの劣化により映りが悪い）	現地を確認して検討する。	県	R5年度交換予定。		
4	県道	県道104号西伯伯太線	安来市伯太町赤屋	崖崩れをしている。	土嚢で対応済み。	県	実施済み。 大型土嚢を設置済み。		
5	市道	久の谷真奥線	安来市伯太町下小竹937-1周辺	田んぼのケタがあるため見通しが悪く、子どもの背丈だと左右確認しにくい。	カーブミラーの設置を検討する。	市	道路改良事業にて外側線等で安全に確認できるスペース（歩行者溜まり）を検討中。		
6	市道	久の谷真奥線	安来市伯太町下小竹937-1周辺	カーブミラーで確認しにくいところがある。	カーブミラーの向きや大きさでの対応を検討する。	市	角度調整予定。		