

通学路対策箇所図

学校名	赤屋小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町赤屋	路線名	①島根県道104号西伯伯太線 ②島根県道9号線安来伯太日南線	道路管理者	島根県
位置図 		状況写真 ① 			
通学路の状況・危険内容等					No.
横断歩道での見通しが悪い。(カーブミラーの劣化により映りが悪い)					1
横断歩道がない。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認して検討する。	島根県 安来市	現地確認したが特に問題は見受けられなかった。		
2	地元との協議で代替案での対応を検討している。	警察	近くに横断歩道設置済み。		

通学路対策箇所図

学校名	赤屋小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町赤屋	路線名	島根県道104号西伯伯太線	道路管理者	島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

カーブで見通しが悪い。(カーブミラーの劣化により映りが悪い)

3

崖崩れをしている。

4

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
3	現地を確認して検討する。	島根県	R5年度交換予定。
4	土嚢で対応済み。	島根県	実施済み。 大型土嚢を設置済み。

通学路対策箇所図

学校名	赤屋小	箇所 No.	3	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町下小竹937-1周辺	路線名	久の谷真奥線		道路管理者 安来市
位置図		状況写真			
					
					
通学路の状況・危険内容等					No.
田んぼのケタがあるため見通しが悪く、子どもの背丈だと左右確認しにくい。					5
カーブミラーで確認しにくいところがある。					6
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
5	カーブミラーの設置を検討する。	安来市	道路改良事業にて外側線等で安全に確認できるスペース(歩行者溜まり)を検討中。		
6	カーブミラーの向きや大きさでの対応を検討する。	安来市	角度調整予定。		