

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 赤屋小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	市道久之谷線およびその支道	安来市伯太町下小竹	バスに乗るため市道を渡る時にT字路右側の見通しが悪い。	現地を確認をして検討する。	市	適正なカーブミラー設置箇所がなく、カーブミラー設置後利用者が著しく限定されるため、対応困難。		
2	市道	市道久之谷線およびその支道	安来市伯太町下小竹	バス停近くのT字路の見通しが悪い。バス停後ろ側は川に落ちる危険あり。	現地を確認をして検討する。	市	カーブミラー設置および転落防止柵、施工済み。		
3	県道	鳥根県道104号西伯太線	安来市伯太町赤屋	ガードレールの切れ目があるため、歩道が崖に面しており危険。	耕作道の通学路の部分が進入口となるため、対応困難。	県	対応困難。		
4	県道	鳥根県道104号西伯太線	安来市伯太町赤屋	溝の蓋に10cm以上の隙間があり、踏み外すと危険。	対応予定。	県	対応済み。（令和5年7月13日完了）		
5	県道	鳥根県道104号西伯太線	安来市伯太町赤屋	スクールゾーンの塗装が薄くなっていて見えにくい。	現地を確認して検討する。	市	来年度以降、対応予定。		
6									