

通学路対策箇所図

学校名	赤屋小	箇所 No.	1、2	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町下小竹	路線名	市道久之谷線およびその市道	道路管理者	安来市
位置図 		状況写真 			
通学路の状況・危険内容等					No.
バスに乗るため市道を渡る時にT字路右側の見通しが悪い。					1
バス停近くのT字路の見通しが悪い。バス停後ろ側は川に落ちる危険あり。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認をして検討する。	安来市	適正なカーブミラー設置箇所がなく、カーブミラー設置後利用者が著しく限定されるため、対応困難。		
2	現地を確認をして検討する。	安来市	カーブミラー設置および転落防止柵、施工済み。		

通学路対策箇所図

学校名	赤屋小	箇所 No.	3、4、5	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町赤屋	路線名	島根県道104号西伯太線および市道	道路管理者	島根県/ 安来市
位置図		状況写真			
通学路の状況・危険内容等					No.
ガードレールの切れ目があるため、歩道が崖に面しており危険。					3
溝の蓋に10cm以上の隙間があり、踏み外すと危険。					4
スクールゾーンの塗装が薄くなっていて見えにくい。					5
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
3	耕作道の通学路の部分が進入口となるため、対応困難。	島根県	対応困難。		
4	対応予定。	島根県	対応済み。(令和5年7月13日完了)		
5	現地を確認して検討する。	安来市	来年度以降、対応予定。		