

通学路対策箇所図

学校名	第三中	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	西赤江町395付近 三中坂下横断歩道	路線名	県道180号(広瀬荒島線)	道路管理者	島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等		No.
横断歩道の塗装がはがれ、薄くなっている。自動車の運転者から見えにくく、認識しづらい。時折、赤信号にもかかわらず、通過していく車もあり、危険である。塗り直しをお願いしたい。		1

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
1	上申中。	安来警察署	施工済み。

通学路対策箇所図

学校名	第三中	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	上坂田町280付近	路線名	上坂田渡り線	道路管理者	安来市
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					No.
雨が降ると、水が溜まり、水浸しになる。しばらく、水が抜けず、大きな水たまりが出来る。多くの生徒が登下校路として使用しており、水が溜まらないようにしてもらいたい。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現地を確認して検討する。	安来市	来年度以降、対応予定。(水溜まり対策として集水柵設置)		