

## 通学路対策箇所図

学校名	第一中	箇所No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来電業社近くの橋の南側	路線名	安来伯太日南線	道路管理者	島根県
<u>位置図</u>		<u>状況写真</u>			
					
<u>通学路の状況・危険内容等</u>					No.
橋の南側、歩道部分が10センチぐらい隆起して段差になっている。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地確認をし、すり付けになるとは思うが段差解消をしていきたい。	島根県	実施済み。		

## 通学路対策箇所図

学校名	第一中	箇所No.	2	合同点検	
住所・箇所	ローソン城谷付近の歩道	路線名	安来木次線	道路管理者	島根県
<u>位置図</u>			<u>状況写真</u>		
					
<u>通学路の状況・危険内容等</u>					No.
ローソン付近の歩道が、定期的にへこんでおり修繕されるが繰り返しへこみができる。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現状を確認して検討する。	安来市	その都度、必要な補修を行う。		