

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 伯太中学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	安来伯太日南線	伯太町東母里井尻街中分岐地点	井尻方面の生徒の通学路であり、自転車で横断歩道を渡るが、赤屋方面からの長い下り坂になっており、スピードを出して走行する車が多く、危険である。また、写真右奥からカーブになっており、道路横の木が生い茂り、車が来ているか確認しづらい。押しボタン信号の設置をお願いしたい。	交通量等より信号設置は対応困難。（警）迂回路の検討。	警	対応不可。		
2	県道	安来伯太日南線	伯太町東母里・寺田牧場前	安田方面の生徒の通学路で、朝の時間は、スピードを出して走行している車が多く、また、大型トラックの通行も多い。生徒が横断歩道を通行する際に危険であり、押しボタン信号の設置をお願いしたい。	交通量等より信号設置は対応困難。（警）迂回路の検討。	警	対応不可。		
3	市道	井戸中道線	伯太町東母里・寺田牧場前土手方面	安田方面の通学路で、危険箇所2の横断歩道を渡り、この道を通って土手沿いを通行することになっているが、雨が降るとすぐに冠水して、通行できなくなる。	現地を確認をして検討する。	市	市道として対策は困難。蛇喰川改修事業の進捗状況により市道の形状が変化することも考えられるため、要経過観察。（冠水時は通らないように声かけをしてもらいたい）		
4	市道	中村横山線	伯太町安田	安田 小松原園芸付近から、安田ファームへの市道が県道になり、整備された。それにもない、交通量が増えた。米子から松江、広瀬方面に向かう車がスピードが出ており、非常に危険である。	現地を確認をして検討する。	警	駐在所と街頭活動対応。		
5	市道	原代宮内線	伯太町東母里	「わかさ会館」付近より安田地区に抜ける道は、カーブが多いため見通しが悪く、歩道がないため非常に危険である。	対応困難。	市	対応困難。		
7									