

通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	伯太町東母里 井尻街中分岐地点	路線名	安来伯太日南線		道路管理者 島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等	No.
--------------	-----

井尻方面の生徒の通学路であり、自転車で横断歩道を渡るが、赤屋方面からの長い下り坂になって	1
おり、スピードを出して走行する車が多く、危険である。また、写真右奥からカーブになっており、	
道路横の木が生い茂り、車が来ているか確認しづらい。押しボタン信号の設置をお願いしたい。	

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
1	交通量等より信号設置は対応困難。(警)迂回路の検討。	安来警察署	対応不可。

通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	伯太町東母里・寺田牧場前	路線名	安来伯太日南線	道路管理者	島根県
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					No.
安田方面の生徒の通学路で、朝の時間は、スピードを出して走行している車が多く、また、大型トラックの					2
通行も多い。生徒が横断歩道を通行する際に危険であり、押しボタン信号の設置をお願いしたい。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	交通量等より信号設置は対応困難。(警)迂回路の検討。	安来警察署	対応不可。		

通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所No.	3	合同点検	
住所・箇所	伯太町東母里・寺田牧場前土手方面	路線名	井戸中道線		道路管理者 安来市
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					No.
安田方面の通学路で、危険箇所2の横断歩道を渡り、この道を通して土手沿いを通行することになって					
いるが、雨が降るとすぐに冠水して、通行できなくなる。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
3	現地を確認をして検討する。	安来市	市道として対策は困難。蛇喰川改修事業の進捗状況により市道の形状が変化することも考えられるため、要経過観察。(冠水時は通らないように声がけをしてもらいたい)		

通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所No.	4	合同点検	
住所・箇所	伯太町安田	路線名	市道		道路管理者 安来市
<p style="text-align: center;">位置図</p> 			<p style="text-align: center;">状況写真</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;">  <p style="width: 20%;">小松原園芸付近</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;">  <p style="width: 20%;">医師会病院北側</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;">  <p style="width: 20%;">安田ファーム付近</p> </div> </div>		
通学路の状況・危険内容等					No.
安田 小松原園芸付近から、安田ファームへの農道が市道になり、整備された。それにともない、					
交通量が増えた。米子から松江、広瀬方面に向かう車がスピードが出ており、非常に危険である。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
4	現地を確認をして検討する。	安来警察署	駐在所と街頭活動対応。		

通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所No.	5	合同点検	
住所・箇所	伯太町東母里	路線名	市道	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



ファデコ、米飯センター付近

通学路の状況・危険内容等

No.

「わかさ会館」付近より安田地区に抜ける道は、カーブが多いため見通しが悪く、歩道がないため非常に危険である。	5

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
5	対応困難。	安来市	対応困難。