

# 通学路対策箇所図

学校名	十神小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来一中西側道路	路線名	前飯島6号線	道路管理者	安来市

位置図



このあたりに横断歩道を設置してほしい。

状況写真



西側は歩道がせまく、通らないようにしている。

通学路の状況・危険内容等

No.

○安来一中横の道路は西側に十分な歩道がなく、登下校時は東側を歩くよう指導している。しかしながら県道入り口付近には横断歩道があるが、それよりも以北には横断歩道がなく、道路を横断する際、危険である。一中を過ぎたあたりに、東西間を渡るための横断歩道を新設していただきたい。

1

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
1	北詰、東詰に横断歩道設置予定。利用者が限定的な道路であり、地域自治会への注意喚起を検討。	安来警察署	横断歩道新設施工済み。