

通学路危険箇所対策一覧表

学校名：社日小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	安来宮内線	安来市安来町八幡町（市民体育館付近交差点）	交差点付近のお地藏さん前の側溝の溝蓋がないため、積雪時に足を踏み外しかねない危険があるため、補修をお願いしたい。		市	R4年度鋼板蓋設置予定。		