

R4 通学路対策箇所図

学校名	社日小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市安来町八幡町 (市民体育館付近交差点)	路線名	安来宮内線	道路管理者	安来市
<p style="text-align: center;">位置図</p> 		<p style="text-align: center;">状況写真</p> 			
通学路の状況・危険内容等					No.
交差点付近のお地藏さん前の側溝の溝蓋がないため、積雪時に足を踏み外しかねない危険があるため、補修をお願いしたい。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認をして検討する。	安来市	R4年度鋼板蓋設置予定。		