

R5 通学路対策箇所図

学校名	社日小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市宮内町	路線名	安来宮内線	道路管理者	安来市
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					
					No.
社日小学校前の横断歩道付近の路肩は舗装されておらず、雨の日は水もたまり危険なので、舗装をお願いしたい。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認して検討する。	安来市	来年度以降、対策予定。		

R5 通学路対策箇所図

学校名	社日小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	安来市佐久保町	路線名	安来清水線	道路管理者	安来市
<p><u>位置図</u></p> 			<p><u>状況写真</u></p> 		
通学路の状況・危険内容等					No.
安来高校横の歩道と側溝の境界線がわかりにくく、増水時はさらに危険。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現地を確認して検討する。デリネータをつけることを検討。	安来市	年度内ポストコーン設置予定。(工事発注済み)		