



通学路対策箇所図

学校名	島田小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市黒井田町(和田南入口)	路線名	和田南線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等		No.
児童が通学に使うバス停までの道路に横断歩道がなく、危険である。横断歩道の設置をお願いしたい。		1

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
1	交通量を確認して検討する。(警)バス利用児童数、乗り場を確認して検討する。(地)	安来警察署 安来市(地域振興課)	バス停南側の四つ角交差点で、南北方向の横断歩道は将来的には設置予定あり。(警) 乗降場所の変更等での対応は難しいが、学校側と協議をし、登下校時の保護者の見守りや島田小児童に交通指導(バスの安全教室)の実施等を検討している。(地)


通学路対策箇所図

学校名	島田小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	安来市穂日島町(須崎)	路線名	市道	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
通学路の状況・危険内容等					No.
横断歩道、停止線、歩道と車道の境界線、菱形等の路面標示が消えたり、消えかかったりしており、危険である。 路面標示の引き直しをお願いしたい。					2~5
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	上申中。	安来警察署	補修済み。		


通学路対策箇所図

学校名	島田小	箇所 No.	3	合同点検		
住所・箇所	安来市門生町	路線名	国道9号線		道路管理者	国土交通省

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

国道9号線上り門生バス停東側に分離帯のある通学路を整備

3

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
3		国土交通省	応急対応(ポストコーン設置)については、R5年度に実施予定。