

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 南小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	県道米子広瀬線	野方	登下校時に横断歩道を児童が渡るが、信号がないため停止せず通過する自動車が多く危ない。自動車からはガードレールに遮られ低学年の児童が見えにくいこともある。押しボタン信号の設置を要望する。	現地を調査して検討する。	警	横断者少数につき不可。通学路（横断箇所）について要検討。		
2	市道	大塚住宅1号線	本町	集団登校時の集合場所になっているが、朝は車通りも多く、運転者からの死角にもなるため危険。	何を対応して欲しいのか確認をする。	教	集合場所の変更について検討を依頼。注意喚起の看板の設置依頼についても今後学校で検討。		
3	市道	国服烏木線	殿川内	白線がないところや消えかかっているところがあるため、補修してほしい。	現地を確認して検討する。	市	R5年度での対応を予定。		
4	県道	県道布部安来線	正福寺	バス停の南側三差路へのカーブミラーの設置を要望する。	現地を確認して検討する。	市	R5年度での対応を予定。		
5	県道	県道米子広瀬線	折坂	ローソン周辺は大雨の時道路が水没し、通行できなくなる。道路の嵩上げができないか。	河川改修により対応予定。	県	吉田川 河川改修事業を実施中。		
6	市道	影平1号線	影平	カーブミラーのある所を含め、カーブによる危険箇所が3か所ある。運転手から子どもが見えにくいところへ、赤い旗を設置してほしい。（R3と同箇所同内容、要望内容が違う・・・R3はカーブミラー設置要望）	赤い旗についてどのようなものか確認をする。	教	赤い旗については学校で再度検討。R3の既存ミラーの補修を検討していたものはR4補修済。		