

## 通学路対策箇所図

<b>学校名</b>	南 小	<b>箇所 No.</b>	1	<b>合同点検</b>	
<b>住所・箇所</b>	野方	<b>路線名</b>	県道米子広瀬線	<b>道路管理者</b>	島根県
<u>位置図</u>			<u>状況写真</u>		
					
<b>通学路の状況・危険内容等</b>					<b>No.</b>
登下校時に横断歩道を児童が渡るが、信号がないため停止せず通過する自動車が多く危ない。自動車からはガードレールに遮られ低学年の児童が見えにくいこともある。押しボタン信号の設置を要望する。					1
<b>No.</b>	<b>協議・対策内容</b>	<b>対策実施者</b>	<b>対応状況(対策時期)</b>		
1	現地を調査して検討する。	警察	横断者少数につき不可。 通学路(横断箇所)について要検討。		

# 通学路対策箇所図

学校名	南小	箇所No.	2	合同点検	
住所・箇所	本町	路線名	大塚住宅1号線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



## 通学路の状況・危険内容等

No.

集団登校時の集合場所になっているが、朝は車通りも多く、運転者からの死角にもなるため危険。

2

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
2	何を対応して欲しいのか確認をする。	教育委員会	集合場所の変更について検討を依頼。注意喚起の看板の設置依頼についても今後学校で検討。


## 通学路対策箇所図

<b>学校名</b>	南 小	<b>箇所 No.</b>	3	<b>合同点検</b>	
<b>住所・箇所</b>	殿川内	<b>路線名</b>	国服鳥木線	<b>道路管理者</b>	安来市
<b>位置図</b>		<b>状況写真</b>			
					
<b>通学路の状況・危険内容等</b>					<b>No.</b>
白線がないところや消えかかっているところがあるため、補修してほしい。					3
<b>No.</b>	<b>協議・対策内容</b>	<b>対策実施者</b>	<b>対応状況(対策時期)</b>		
3	現地を確認して検討する。	安来市	R5年度での対応を予定。		

# 通学路対策箇所図

学校名	南小	箇所No.	4	合同点検	
住所・箇所	正福寺	路線名	県道布部安来線	道路管理者	島根県

位置図



状況写真



## 通学路の状況・危険内容等

No.

バス停の南側三差路へのカーブミラーの設置を要望する。


4

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
4	現地を確認して検討する。	安来市	R5年度での対応を予定。

## 通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	5	合同点検	
住所・箇所	折坂	路線名	県道米子広瀬線		道路管理者 島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等	No.
--------------	-----

ローソン周辺は大雨の時道路が水没し、通行できなくなる。道路の嵩上げができないか。	5

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
5	河川改修により対応予定。	島根県	吉田川 河川改修事業を実施中。

# 通学路対策箇所図

学校名	南小	箇所No.	6	合同点検	
住所・箇所	影平	路線名	影平1号線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

カーブミラーのある所を含め、カーブによる危険箇所が3か所ある。運転手から子どもが見えにくいところへ、赤い旗を設置してほしい。(R3と同箇所同内容、要望内容が違う・・・R3はカーブミラー設置要望)

6

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
6	赤い旗についてどのようなものか確認をする。	教育委員会	赤い旗については学校で再度検討。R3の既存ミラーの補修を検討していたものはR4補修済。