

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 南小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	大塚下町線	下町	速度制限・スクールゾーンの道路標示が薄くなり、消えかかっているので補修してほしい。	現地を確認して検討する。	警	40Km/hの表記ではなく、標識の補修で対応予定。（来年度）		
2	市道	町後1号線	旭町	白線が消えかかっているところがあるので補修してほしい。	現地を確認をして検討する。	市	市営大塚団地事業に伴い、令和7年度から道路改良予定であるため、経過観察。		
3	市道	大塚4号線	秋葉町	一旦停止せず侵入する自動車が多く危険。	地域の方々が主に利用する道路であり、学校と相談して広報をすることを検討。	教	学校から地域に向けて広報を行う。		
4	県道	米子広瀬線	茶屋	横断歩道の線が消えかかっているので補修してほしい。	上申中。	警	補修済み。		
5	市道	町後6号線	茶屋	白鳥ロードを迂回するための自動車がスピードを出して通行する。一時停止などの標識もないため、止まらず直進する自動車が危険である。一旦停止などの表示はできないか。	道路の状況から規制及び標識の設置は困難。広報や指導を検討。	警	引き続き駐在所と街頭活動対応。		
6	県道	布部安来線	折坂	ローソン折坂店に出入りする自動車が歩道を横切る際、一時停止なく進入する車が多い。徹底するよう「通学路」などの表示があるよとい。	コンビニ用地のため対応困難。（県）通行用で進入の妨げにならない様に、歩道へのカラーコーンを検討。（教）	県、教	対応困難。		
7									