

通学路対策箇所図

学校名	南小	箇所No.	1	合同点検	
住所・箇所	下町	路線名	大塚下町線		道路管理者 安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等				No.
速度制限・スクールゾーンの道路標示が薄くなり、消えかかっているので補修してほしい。				1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)	
1	現地を確認して検討する。	安来警察署	40Km/hの表記ではなく、標識の補修で対応予定。(来年度)	

通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	旭町	路線名	町後1号線	道路管理者	安来市
<p style="text-align: center;">位置図</p> 		<p style="text-align: center;">状況写真</p> 			
通学路の状況・危険内容等					No.
白線が消えかかっているところがあるので補修してほしい。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現地を確認をして検討する。	安来市	市営大塚団地事業に伴い、令和7年度から道路改良予定であるため、経過観察。		

通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	3	合同点検		
住所・箇所	秋葉町	路線名	大塚4号線		道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

一旦停止せず侵入する自動車が多くあり危険。

3

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
3	地域の方々が主に利用する道路であり、学校と相談して広報をすることを検討。	教育委員会	学校から地域に向けて広報を行う。

通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	4	合同点検	
住所・箇所	茶屋	路線名	米子広瀬線	道路管理者	島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等	No.
--------------	-----

横断歩道の線が消えかかっているので補修してほしい。	4

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
4	上申中。	安来警察署	補修済み。

通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	5	合同点検	
住所・箇所	茶屋	路線名	町後8号線	道路管理者	安来市
<p>位置図</p> 			<p>状況写真</p> 		
通学路の状況・危険内容等					No.
白鳥ロードを迂回するための自動車がスピードを出して通行する。一時停止などの標識もないため、					5
止まらず直進する自動車が危険である。一旦停止などの表示はできないか。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
5	道路の状況から規制及び標識の設置は困難。広報や指導を検討。	安来警察署	引き続き駐在所と街頭活動対応。		

通学路対策箇所図

学校名	南 小	箇所 No.	6	合同点検		
住所・箇所	折坂	路線名	布部安来線		道路管理者	島根県

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等		No.
ローソン折坂店に出入りする自動車が歩道を横切る際、一時停止なく進入する車が多い。徹底するよう		6
「通学路」などの表示があるよとい。		

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
6	コンビニ用地のため対応困難。(県)通行用で進入の妨げにならない様に、歩道へのカラーコーンを検討。(教)	島根県 教育委員会	対応困難。