

通学路対策箇所図

学校名	能義小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市飯生町	路線名	広瀬清水街道(102号線)	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
					
通学路の状況・危険内容等					No.
全校の約半数にあたる児童(矢田、飯生、利弘、沢の4町内)が毎日登下校で利用する、学校に一番近い場所にある横断歩道である。写真の通り随分消えている部分がある。安全のためにも書き直しを要望する。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を調査して検討する。	警察	今年度上申。 来年度以降補修予定。		

通学路対策箇所図

学校名	能義小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	安来市実松	路線名	広瀬清水街道(102号線)	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等

No.

能義、実松町内の児童が毎日登下校で利用する、横断歩道である。写真の通り随分消えている部分がある。安全のためにも書き直しを要望する。

2

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
2	来年度以降対応予定。	警察	補修済み。