

## 通学路対策箇所図

学校名	能義小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市飯生町	路線名	飯生赤崎1号線	道路管理者	安来市
位置図		状況写真			
					
通学路の状況・危険内容等					No.
<p>全校の約半数にあたる児童(矢田、飯生、利弘、沢の4町内)が毎日登下校で利用する、学校に一番近い場所にある横断歩道である。写真の通り、横断歩道と止まれの表示が一部消えている。安全のためにも書き直しを要望する。</p>					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	上申中。	安来警察署	施工済み。		