

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 飯梨小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	広瀬荒島線	飯梨町	交流センター前の信号。信号待ちの児童が、車道からなるべく離れるように、押しボタンを歩道側に向けてもらいたい。	現地を調査して検討する。	警	飯梨小生徒に交通指導を現場で行う。		
2	市道	さぎの湯荒島線	植田町	水路の法面が道路と同じ色のアスファルトで覆われているため、傾斜がついていることがわかりにくい。低学年の通学や暗くなってからの自転車での通行、積雪時など、落下の危険がある。深さが深く、流れが急なところがあり、落下したら危険である。	現地を確認して検討する。	市	路肩注意ポール設置済。		
3	市道	中島津田平線	岩舟	溝に溝蓋がない。ところどころあるにはあるが、さびているところもあり危険。	現地を確認して検討する。	市	進入路として設置されている。蓋の設置は困難である。		
4	市道	中島津田平線	岩舟	横断歩道のない道路を横断するところ。カーブミラーはあるが、まがりが急で見えにくい。	現地を確認して検討する。	市	現状カーブミラー設置済みでありこれ以上の対応は困難である。児童への安全指導の徹底をお願いしたい。		
5	市道	中島津田平線	岩舟	大雨の際に増水して水かさがかかなり上がることもある。ガードレールがついていないところもあり危険。	現地を確認して検討する。	市	ガードレールの隙間をロープ等で対策予定。		
6	市道	さぎの湯荒島線	飯梨町	道路を横断する際に、路上まで出ないと確認ができない。	現地を確認して検討する。	警	現在の停止線より後ろに下げた位置で別途上申予定。来年度以降。	◆	
7	市道	板橋線	古川町さぎの湯温泉周辺	経年の摩耗により横断歩道の白線がかかなり消えている。観光地のため県外車の往来が多く、横断に危険を伴う。	現地を調査して検討する。	警	補修済み。		