

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 飯梨小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	さぎの湯荒島線	開公会堂前交差点	カーブミラーはあるが、交差点の右からやってくる車が見にくい。登校時は、交通量が多いので危険である。横断歩道を通過後は道路の幅が狭くなり、児童は横断歩道を渡る前後で左右に曲がりながら歩くことになる。児童が横断歩道を直進して渡れるように、横断歩道の幅を広げるように要望する。	横断歩道の設置基準上、対応困難。	警	対応不可。		
2	市道	さぎの湯荒島線	飯梨小付近	通学路に面している個人宅の塀が傾いている。PTA親子会長会からの危険箇所報告にも取り上げられている。近所に居住する方々が、心配の声を伝えているらしいが、所有者の判断に任されている。危険かどうかの判断を、行政の方にもしていただきたい。危険なら、修繕の働きかけをしていただきたい。	過去にも対応実績あり。現地を確認して検討する。	市	土木建設課より複数回訪問したが応答なし。担当課より補助制度など紹介の文書を送付したが返事なし。	◆	R2年度に建築住宅課より所有者に対して、通学路のブロック塀の安全確保のための補助制度等を紹介し、対応を依頼した経緯あり。担当課を通じて再度依頼してみる。（市）
3	市道	古川町帳線	鷺の湯温泉付近	経年の摩耗により横断歩道付近の幅員減少や止まれの路面標示や白線がかなり消えている。白線などの塗り直しを要望する。	「止まれ」表示は上申予定・（警）白線は対応予定。（市）	警、市	停止線「止まれ」は上申中、来年度対応予定。（警） 外側線（白線）について、施工済み。（市）		
4									