

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 荒島小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	県道広瀬荒島西線	西赤江バス停付近	横断歩道の白線が消えており、児童が通学するのに危険である。（運転する人からも見えにくいので、車が止まらない。）	現地を確認して検討する。	警	今年度上申。来年度以降実施予定。		
2	市道	荒島9号線	荒島町	赤丸付近までは溝蓋が設置されているが、写真の箇所には溝蓋がなく設置してほしい。	現地を確認して検討する。	市	用水路のため対応困難。		
3	市道	久白津田平線	荒島町	歩道が途中から狭くなっており、歩くのに支障がでている。	歩道改良工事を実施。	市	R5～R6年度を予定。		
4	市道	久白津田平線	荒島町	急カーブのため視距が悪く、危険である。	道路改良工事を実施。	市	R7年度を予定。		