

通学路対策箇所図

学校名	荒島小	箇所No.	1	合同点検	
住所・箇所	西赤江バス停付近	路線名	県道広瀬荒島西線	道路管理者	島根県
<u>位置図</u>		<u>状況写真</u>			
					
<u>通学路の状況・危険内容等</u>					No.
・横断歩道の白線が消えており、児童が通学するのに危険である。(運転する人からも見えにくいため、車が止まらない。)					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	現地を確認して検討する。	警察	今年度上申。来年度以降実施予定。		

通学路対策箇所図

学校名	荒島小	箇所No.	2	合同点検	
住所・箇所	荒島町 荒島西の信号から一本入った場所(地区名:姥祖父ばおじ)	路線名	荒島9号線	道路管理者	安来市
位置図	<u>状況写真</u>  				
通学路の状況・危険内容等	No.				
・赤丸付近までは溝蓋が設置されているが、写真の箇所には溝蓋がなく設置してほしい。	2				
(登校班の集合場所近く)					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	現地を確認して検討する。	安来市	用水路のため対応困難。		

通学路対策箇所図

学校名	荒島小	箇所No.	3	合同点検	
住所・箇所	久白町 山陰道高架下付近	路線名	久白津田平線	道路管理者	安来市
<u>位置図</u>		<u>状況写真</u>			
		 			
地図データ : Google					
通学路の状況・危険内容等					No.
①歩道が途中から狭くなっており、歩くのに支障が出ている。					3
②急カーブのため視距が悪く、危険である。					4
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
3	歩道改良工事を実施。	安来市	R5～R6年度を予定。		
4	道路改良工事を実施。	安来市	R7年度を予定。		