

通学路危険箇所対策一覧表

学校名：荒島小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	久白意東線	西荒島町403 日白集落への入口	スピードを出す車が多く、横断するのが非常に危険。横断歩道注意喚起の「◇」のマーク、停止線もすっかり消え、初めて通る車は、横断歩道の有無は通過直前までわかりづらい。また、南北へ通っている道路も、「止まれ」の文字、停止線が消えている。毎朝横断歩道に立っておられる見守り隊の方からも危険が訴えられている。	上申中。	警	施工済み。		
2	市道	安来荒島線	荒島町1823-1 荒島小学校入口 バス停付近	車の通りが多く危険である。特に朝は、100名以上の児童がこの通りを通過するのだが、対向車をよけるため、カラー歩道ぎりぎりまで寄り寄り、子どもが歩いているのにもかかわらずスピードを出して走ったりする車が多数ある。	現地を確認してポール等設置を検討する。	市	来年度以降、ポストコーン設置など対策予定。		
3	県道	県道荒島線	西赤江バス停付近	交通量が多く、スピードを出す車が多い。横断歩道の停止線、横断歩道注意喚起の「◇」のマークも消えかかり、遠くから横断歩道があることが分かりづらい。また、横断歩道の上にある横断歩道の標識も写真のように剥げており、車に示されていない。標識の取り換え、横断歩道のペイントをしていただきたい。	上申中。	警	標示は施工済み。 標識の対応時期は不明。上申済み)		
4	国道	国道9号線	王陵の丘入口 (信号)	歩道橋の淵の鉄板が朽ちて剥がれかけており、歩行の際、怪我の心配がある。	鉄板の剥がれは対応済み。	国	鉄板の剥がれについての応急対応については実施済み。		
5									