

通学路対策箇所図

学校名	広瀬小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	広瀬町広瀬(校地内)	路線名	中の丁11号線	道路管理者	安来市
位置図			状況写真		
					
通学路の状況・危険内容等					No.
校舎から校庭に移動するとき、市道を横切らなければならない。児童に飛び出しをしないよう指導を続けているが、危険な状況である。横断歩道、道路への表示、ドライバーへの注意喚起の看板の設置などの対策を望む。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者		対応状況(対策時期)	
1	走行車が限定されるため注意喚起等検討する。	安来市 教育委員会		今年度、ポストコーン設置予定。(工事発注済み)(市) 注意喚起看板設置予定。(教)	

通学路対策箇所図

学校名	広瀬小	箇所 No.	2	合同点検	
住所・箇所	広瀬町町帳	路線名	栄町2号線	道路管理者	安来市
<u>位置図</u>			<u>状況写真</u>		
通学路の状況・危険内容等					No.
付近にコンビニエンスストアがあり、出入りする車も多い。横断歩道の表示が消えかかっているため、再塗装を望む。					2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
2	上申中。	安来警察署	施工済み。		

通学路対策箇所図

学校名	広瀬小	箇所 No.	3	合同点検	
住所・箇所	広瀬町広瀬	路線名	広瀬中央線	道路管理者	安来市

位置図



状況写真



通学路の状況・危険内容等	No.
--------------	-----

横断歩道や一旦停止の表示の塗装が消えかかっており、再塗装を望む。	3

No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)
3	上申中。	安来警察署	施工済み。