

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 比田小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	県道258号線	梶福留交差点付近	国道432号線と県道258号線（東比田へ行く道）の交差点にある横断歩道が、ほとんど消えて見えなくなっていて大変危険である。運転者への注意喚起を含め、再塗装を強く要望する。	今年度中に対応予定。	警	今年度上申。 来年度以降実施予定。		
2	県道	県道258号線	東比田デイサービスしののめ付近	デイサービスしののめの前の県道にある横断歩道がほとんど消えて見えなくなっていて危険である。運転手への注意喚起を含め、再塗装を強く要望する。	現地を確認して検討する。	警	今年度上申。 来年度以降実施予定。		
3	市道	西比田線	小学校前市道 認定こども園比田付近	認定こども園比田前の市道の横断歩道がほとんど消えて見えなくなっていて危険である。運転者への注意喚起も含め、再塗装を強く要望する。	今年の秋に対応予定。	警	補修済み。		