

通学路対策箇所図

学校名	比田小	箇所No.	1	合同点検	
住所・箇所	梶福留交差点付近	路線名	県道258号線	道路管理者	島根県
<p style="text-align: center;">位置図</p>  <p style="text-align: center;">地図データ : Google</p>		<p style="text-align: center;">状況写真 1-1</p> 			
地図データ : Google					
通学路の状況・危険内容等					No.
国道432号線と県道258号線(東比田へ行く道)の交差点にある横断歩道が、ほとんど消えて見えなくなっていて大変危険である。運転者への注意喚起を含め、再塗装を強く要望する。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	今年度中に対応予定。	警察	今年度上申。 来年度以降実施予定。		

通学路対策箇所図

学校名	比田小	箇所 No.	2	合同点検	島根県
住所・箇所	東比田デイサービスしののめ付近	路線名	県道258号線	道路管理者	島根県

位置図



地図データ : Google

状況写真 2-1



通学路の状況・危険内容等				No.
デイサービスしののめ前の県道にある横断歩道がほとんど消えて見えなくなっていて危険である。 運転手への注意喚起を含め、再塗装を強く要望する。				2
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)	
2	現地を確認して検討する。	警察	今年度上申。 来年度以降実施予定。	

通学路対策箇所図

学校名	比田小	箇所 No.	3	合同点検	
住所・箇所	小学校前市道 認定こども園比田付近	路線名	西比田線	道路管理者	安来市

位置図



地図データ : Google

状況写真 3-1



通学路の状況・危険内容等				No.
認定こども園比田前の市道の横断歩道がほとんど消えて見えなくなっていて危険である。運転者への注意喚起も含め、再塗装を強く要望する。				3
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)	
3	今年の秋に対応予定。	警察	補修済み。	