

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 比田小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	西比田線	広瀬町西比田周辺	歩道と車道の間にある縁石が割れている。児童の登校路に複数箇所見られ大変危険な状態である。補修と割れた縁石の撤去を強く要望する。	補修対応予定。	市	対応済み。		
2									
3									
4									
5									