

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 安田小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	米子広瀬線	安来市伯太町未明	交通量の多い道路であるが、横断歩道が消えかけている。信号機のない交差点だけに、横断歩道を見えやすくしていただきたい。	上申中。	警	来年度補修予定。		
2									
3									
4									
5									