

通学路対策箇所図

学校名	安田小	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	安来市伯太町未明	路線名	米子広瀬線	道路管理者	島根県
位置図		状況写真			
					
通学路の状況・危険内容等					No.
交通量の多い道路であるが、横断歩道が消えかけている。信号機のない交差点だけに、横断歩道を見えやすくしていただきたい。					1
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	上申中。	安来警察署	来年度補修予定。		