

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 井尻小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	安来伯太日南線	安来市伯太町	山の土や草が積もっていて歩道が狭いうえに、縁石やガードレールがないところがある。雨天時に傘をさしているとき、車が近くて危険を感じる。ガードレール等を設置するなどの対策を実施してほしい。	対応予定。	県	対応済。（令和5年7月31日完了）		
2									
3									
4									