

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 第一中学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	安来荒島線	シマダ技術コンサルタント近くの道路	川のところで路側帯がなくなっており、自転車が車道に大きくふくらんで走らなければならない。	現地を確認をして検討する。	市	来年度以降、床板設置検討。 （単年度による対策は困難）		
2	市道	安来木次線	加茂橋近くの道路	道が狭く、ガードレールがない。	現地を確認をして検討する。	市	来年度以降、デリネーターまたはポストコーン設置予定。		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									