

# 通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 第三中学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	県道180号（広瀬荒島線）	西赤江町395付近 三中坂下横断歩道	横断歩道の塗装がはがれ、薄くなっている。自動車の運転者から見えにくく、認識しづらい。時折、赤信号にもかかわらず、通過していく車もあり、危険である。塗り直しをお願いしたい。	上申中。	警	施工済み。		
2	市道	上坂田渡り線	上坂田町280付近	雨が降ると、水が溜まり、水浸しになる。しばらく、水が抜けず、大きな水たまりが出来る。多くの生徒が登下校路として使用しており、水が溜まらないようにしてもらいたい。	現地を確認して検討する。	市	来年度以降、対応予定。 （水溜まり対策として集水桝設置）		
3									
4									
5									