

通学路危険箇所対策一覧表

学校名：第一中学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	県道	安来伯太日南線	安来電業社近くの橋の南側	橋の南側、歩道部分が10センチぐらい隆起して段差になっている。	現地確認をし、すり付けになると思うが段差解消をしていきたい。	県	実施済み。		
2	県道	安来木次線	ローソン城谷付近の歩道	ローソン付近の歩道が、定期的にへこんでおり修繕されるが繰り返しへこみができる。	現状を確認して検討する。	市	その都度、必要な補修を行う。		