

通学路対策箇所図

学校名	広瀬中	箇所 No.	1	合同点検	
住所・箇所	広瀬中出口から富田橋までの区間	路線名	新宮福頼線	道路管理者	安来市
位置図 		状況写真 			
通学路の状況・危険内容等					No.
広瀬中学校を出てから富田橋までの区間については、街灯が少なく、夜間の通行に不安がある。 街灯を設置(管理)しておられる自治会から、老朽化により新しいものしなければならないが、自治会の軒数も少なく、予算的に厳しいため、学校から市で対してもらえるように要望してほしいという依頼をうけている。					
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)		
1	設置基準により照明灯は対応困難。(市)	安来市	設置基準により照明灯は対応困難。		