


通学路対策箇所図

学校名	伯太中	箇所No.	1	合同点検		
住所・箇所	伯太町安田	路線名	中村横山線		道路管理者	安来市
<p style="text-align: center;"><u>位置図</u></p> 		<p style="text-align: center;"><u>状況写真</u></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p style="margin-right: 10px;">小松原園芸付近</p>  <p style="margin-right: 10px;">医師会病院北側</p>  <p style="margin-right: 10px;">安田ファーム付近</p> </div>				
通学路の状況・危険内容等					No.	
安田 小松原園芸付近から、安田ファームへの市道が県道になり、整備された。それにともない、					1	
交通量が増えた。米子から松江、広瀬方面に向かう車がスピードが出ており、非常に危険である。						
No.	協議・対策内容	対策実施者	対応状況(対策時期)			
1	何を対応して欲しいのか確認をする。	教育委員会	関係機関と連携し注意喚起を行う。			