

採水日		2021/6/16	2021/6/16	2021/6/9	2021/6/16	2021/6/9	2021/6/9	2021/6/16	2021/6/9	2021/6/16	2021/6/9	2021/6/9	2021/6/16	2021/6/9	2021/6/9
施設名		上水道	山佐簡易水道	伯太簡易水道（原代系）	奥田原簡易水道	伯太簡易水道（下十年細系）	安来市上水道	比田簡易水道	安来市上水道	布部簡易水道	安来市上水道	小竹簡易水道（新水源）	宇波簡易水道	草野飲料水供給施設	大郷飲料水供給施設
採水場所		下石原公会堂	下山佐公民館	与一畑集会所	新田公会堂	わたなべ牧場	吉佐町管末	西谷浄水場	荒島町管末	須谷ポンプ所	伏見管末	小竹管末	大原ポンプ所	草野管末	大郷管末
分析項目	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.3	11.2	11.3	10.9	10.3	13.1	10.2	13.8	12	16.6	11.5	11.2	8.6	9.7
一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	6.4	6.9	7	7.1	7.1	7	6.8	7	7.2	7.4	7.2	6.8	6.8	8
濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
導電率		113	77	111	65	84	100	100	99	86	130	80	65	92	201
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.8	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3 未満	0.3 未満